

Во исполнение письма Вице-губернатора Санкт-Петербурга Бондаренко Н.Л.

от 13.07.2017 № 06-16-234/17-0-0 Красносельское РЖА сообщает:

в период с 22.07.2019 по 26.07.2019

В Красносельском районе расположено 1065 многоквартирных жилых домов (далее-МКД) находящихся на обслуживании 47 управляющих организаций. Комиссия, образованная распоряжением администрации Красносельского района Санкт-Петербурга от 26.03.2018 № 294-р, в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» продолжает проверку готовности МКД к отопительному сезону 2019-2020.

Сотрудниками Государственной жилищной инспекции совместно с Красносельским РЖА проведена проверка готовности многоквартирных домов к отопительному сезону 2019-2020 управляющих организаций:

ООО «Строитель» проверено 12 МКД по адресам: ул. Маршала Захарова, д. 14 к. 4, д. 29 к. 3, д. 22 к. 1, Ленинский пр., д. 55 к. 3, д.57 к. 2, д. 96 к. 2, ул. Десантников, д. 28, д. 26, д. 32 к. 3, д. 12 к. 1, ул. Маршала Казакова, д. 24 к. 1, д. 22 к. 1, из них по 4 МКД выявлены нарушения:

**ул. Маршала Захарова, д. 14 корп. 4 – в подвальном помещении
допускается локальное отслоение тепловой изоляции на отдельных
участках трубопроводах ГВС**





Ленинский пр., д. 55 к. 3
– в чердачном
помещении допускается
локальное отслоение
тепловой изоляции на
отдельных участках
трубопровода ГВС



ул. Десантников, д. 12 к.
1 – в подвальном
помещении допускается
локальное отслоение
тепловой изоляции на
отдельных участках
трубопровода ГВС



ул. Маршала Казакова,
д. 22 к. 1 – в подвальном
помещении допускается
локальное отслоение
тепловой изоляции на
отдельных участках
трубопровода ГВС

ООО «Жилкомсервис № 2 Красносельского района» проверено 12 МКД по адресам: ул. Пионерстроя, д. 11, д. 15 к. 1, д. 15 к. 2, д. 17 к. 2, д. 21 к. 2, ул. Пограничника Гарькавого, д. 1, д. 8 к. 1, д. 8 к. 2, д. 10 к. 2, ул. Гвардейская, д. 3, пр. Ленина, д. 90, из них по 4 МКД выявлены нарушения:



ул. Пионерстроя, д.
11 – в подвальном
помещении
допускается наличие
дефекта
на трубопроводе
ХВС



ул. Пионерстроя, д.
15 к. 1 – в
подвальном
помещении
допускается наличие
дефекта
на трубопроводе
водоотведения



ул. Пионерстроя, д.
15 к. 2 – в
подвальном
помещении частично
отсутствует
изоляция на
трубопроводе ГВС в
ИПТ



ул. Пионерстроя, д.
17 к. 2 – в
подвальном
помещении частично
отсутствует
изоляция на
трубопроводе ГВС

По результатам проверки составлены акты, направлены претензионные письма со сроками устранения выявленных замечаний.